

## AW-QTCW

ADAPTORS WITH WELDON SHANK - QUICK-CHANGE TAPPING CHUCKS WITHOUT COMPENSATION  
 ADAPTÉRY SE STOPKOU WELDON – RYCHLOVÝMĚNNÁ UPÍNACÍ POUZDRA PRO ZÁVITOVÁNÍ BEZ KOMPENZACÍ  
 ПЕРЕХОДНИК БЫСТРОСМЕННЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ПАТРОН БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ- ХВОСТОВИК WELDON  
 带侧固柄杆的转接套 - 快换式无轴向补偿攻丝刀柄



### Application:

For machines with rigid tapping. For safe clamping of taps in side-lock holders according to DIN 1835 B.

### Použití:


Pro stroje s pevným závitováním. Pro bezpečné upnutí závitníků v držácích stopkových fréz dle DIN 1835 B.

### Применение:

Для станков с жестким нарезанием резьбы. Для безопасного зажима метчиков в оправках для концевых фрез по DIN 1835 B.

### 应用:

用于刚性攻丝机床。用于将丝锥可靠夹持在侧固刀柄中，符合DIN 1835标准B形式。



Order no. Objednací č. Артикул 订单号	D	d Shaft d stopka d вала d 轴	Square čtverec Квадрат 方形	L
AW.16-QTCW.035.027	16	3,5	2,7	56,0
AW.16-QTCW.040.030	16	4,0	3,0	56,0
AW.16-QTCW.045.034	16	4,5	3,4	56,0
AW.16-QTCW.060.049	16	6,0	4,9	56,0
AW.20-QTCW.045.034	20	4,5	3,4	58,0
AW.20-QTCW.060.049	20	6,0	4,9	58,0
AW.20-QTCW.070.055	20	7,0	5,5	58,0
AW.20-QTCW.080.062	20	8,0	6,2	58,0
AW.20-QTCW.090.070	20	9,0	7,0	58,0
AW.20-QTCW.100.080	20	10,0	8,0	58,0
AW.25-QTCW.045.034	25	4,5	3,4	66,0
AW.25-QTCW.060.049	25	6,0	4,9	66,0
AW.25-QTCW.070.055	25	7,0	5,5	66,0
AW.25-QTCW.080.062	25	8,0	6,2	66,0
AW.25-QTCW.090.070	25	9,0	7,0	66,0
AW.25-QTCW.100.080	25	10,0	8,0	66,0
AW.25-QTCW.110.090	25	11,0	9,0	66,0
AW.25-QTCW.120.090	25	12,0	9,0	66,0
AW.32-QTCW.060.049	32	6,0	4,9	70,0
AW.32-QTCW.070.055	32	7,0	5,5	70,0
AW.32-QTCW.080.062	32	8,0	6,2	70,0
AW.32-QTCW.090.070	32	9,0	7,0	70,0
AW.32-QTCW.100.080	32	10,0	8,0	70,0
AW.32-QTCW.110.090	32	11,0	9,0	70,0
AW.32-QTCW.120.090	32	12,0	9,0	70,0
AW.32-QTCW.140.110	32	14,0	11,0	70,0
AW.32-QTCW.160.120	32	16,0	12,0	70,0
AW.32-QTCW.180.145	32	18,0	14,5	70,0

Adaptors without internal coolant hole

Adaptéry bez otvoru pro vnitřní přívod řezné kapaliny

Переходники без отверстия для внутренней подачи СОЖ

不带内部冷却液孔的转接套

