


**Závitové kruhové
čelisti šestihránné
Hexagon die nuts
Sechskant -
Schneidmuttern
Плашки шестиугольные**




Whitworthův závit BS 84:1956
Whitworth thread BS 84:1956
Whitworth-Gewinde BS 84:1956
Резьба Витворта BS 84:1956

Licování: střední / Tolerance: medium class /
Toleranz: Mittelklasse / Подгонка: средний класс



1,5P



	z/1"	P	ØD	h	S		code
BSW 1/8"	40	0,635	18	5	3	3,09	221 180
BSW 5/32"	32	0,794	18	7	3	3,88	221 532
BSW 3/16"	24	1,058	18	7	3	4,66	221 316
BSW 7/32"	24	1,058	18	7	4	5,46	221 732
BSW 1/4"	20	1,270	18	7	4	6,24	221 140
BSW 5/16"	18	1,411	21	9	4	7,82	221 516
BSW 3/8"	16	1,588	27	11	4	9,40	221 380
BSW 7/16"	14	1,814	27	11	5	10,98	221 716
BSW 1/2"	12	2,117	36	14	4	12,56	221 120
BSW 9/16"	12	2,117	36	14	5	14,14	221 916
BSW 5/8"	11	2,309	41	18	5	15,72	221 580
BSW 3/4"	10	2,540	41	18	5	18,89	221 340
BSW 7/8"	9	2,822	50	22	5	22,10	221 780
BSW 1"	8	3,175	50	22	6	25,27	221 100
BSW 1 1/8"	7	3,629	60	25	6	28,44	221 118
BSW 1 1/4"	7	3,629	60	25	7	31,61	221 114
BSW 1 3/8"	6	4,233	60	25	7	34,77	221 138
BSW 1 1/2"	6	4,233	70	30	7	37,95	221 112
BSW 1 3/4"	5	5,080	85	36	7	44,28	221 134
BSW 2"	4,5	5,644	85	36	8	50,63	221 200



**BUČOVICE
TOOLS a.s.**

Materiál: HSS
Provedení: závit lapovaný
do BSW 1"
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: lapped thread
to BSW 1"
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: geläpftes
Gewinde bis BSW 1"
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: резьба
шлифованная до BSW 1"
Резьба: правая